

广西玖安检测服务有限公司

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	广西盛隆冶金有限公司		
用人单位注册地址	广西壮族自治区防城港市港口区景和大道 6 号		
联系人	张宇		
报告名称及编号	广西盛隆冶金有限公司-板材厂职业病危害因素定期检测报告 玖安职卫字〔2025〕第 09-18 号		
项目组人员	黄玉晶、覃文桥、陆婷、周贵昌、郑雅倩、蓝慰醒、庞妃燕、 庞淑萍、黄潇迪		
现场调查人员	庞淑萍、黄潇迪		
现场调查时间	2025-09-18	用人单位陪同人	张宇
采样与测量人员	黄玉晶、覃文桥、陆婷、周贵昌、郑雅倩、蓝慰醒、庞妃燕		
采样与测量时间	2025-10-15	用人单位陪同人	张宇
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片, 含企业名称或标识的合影照片)			



