

广西玖安检测服务有限公司

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------|----|
| 用人单位名称 | 广西盛隆冶金有限公司 | | |
| 用人单位注册地址 | 广西壮族自治区防城港市港口区景和大道 6 号 | | |
| 联系人 | 张宇 | | |
| 报告名称及编号 | 广西盛隆冶金有限公司-炼钢厂职业病危害因素定期检测报告 玖安职卫字〔2025〕第 09-16 号 | | |
| 项目组人员 | 陈玉翠、全伟、庞淑萍、黄潇迪、周贵昌、郭朗生、肖融融、覃文桥、覃素君、韦彪、唐旺振、蓝慰醒、霍正旭、蒙丽雯、黄珊珊、陈玉翠、郑雅倩、陆婷 | | |
| 现场调查人员 | 陆婷、郑雅倩 | | |
| 现场调查时间 | 2025.9.15 | 用人单位陪同人 | 张宇 |
| 采样与测量人员 | 陈玉翠、全伟、庞淑萍、黄潇迪、周贵昌、郭朗生、肖融融、覃文桥、覃素君、韦彪、唐旺振、蓝慰醒、霍正旭、郑雅倩、陆婷 | | |
| 采样与测量时间 | 2025.10.12~2025.10.1 4 | 用人单位陪同人 | 张宇 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片, 含企业名称或标识的合影照片) | | | |



